



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



FIAT Doblo Panorama

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000QM5

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



FIAT

Modèle	Doblo Panorama	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	05-03-2018
1ère main	NON	Puissance Fiscale	5 CV
KM compteur	115145 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Doblo Panorama I - Ph2 - 1.3 Multijet Combi Plus Clim BVM 90ch	Carrosserie	Ludospace / Utilitaire léger

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	❌	Teinte de la voiture	😞	Etat capot	😞
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	❌

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	😊
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Phare avant gauche	Défaut aspect
Capot	Peinture
Capot	Impact
Aile avant gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	
Fonctionnement options	☐	Non évalué	
État moteur	☐	Non évalué	
Essai routier	☐	Non évalué	
État consommable	☐	Non évalué	

