



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



BMW Série 1

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000TXM

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



BMW

Modèle	SÉRIE 1	Boîte	Manuelle
Carburant	Essence	Date MEC	29-01-2020
1ère main	NON	Puissance Fiscale	9 CV
KM compteur	54060 KM	Origine véhicule	Dédouané
Finition	Série 1 II - Ph3 - 118i Pack M BVM 136ch	Carrosserie	Compacte

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✗

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	😊
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%				



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation 😊
Commandes au volant 😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️
Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales 😊
Ecran 😊

Conforme

Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme

😊

Main levée ou carte grise non barrée ✔️


Conformité plaque constructeur

Présence 2e clé

✔️

✔️

MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Bas de caisse droite	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

