



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



## **BMW Série 4 Coupé**

Ville

MARRAKECH

Référence De Véhicule

VEH0000TP3

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



BMW

Modèle	Série 4 Coupé	Boîte	Automatique
Carburant	Essence	Date MEC	05-01-2023
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	11 CV
KM compteur	13476 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Série 4 Coupé II - Ph1 - 420i Sport BVA 184ch	Carrosserie	Coupé

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 25% Usure des plaquettes 25% Usure des disques 25%

Usure des amortisseurs 25%



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Complet Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme


## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊  
Commandes au volant 😊 Ecran 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️ Conformité plaque constructeur ✔️ Main levée ou carte grise non barrée ✔️  
Carte grise au nom du vendeur ✔️ Présence 2e clé ✔️

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile arrière gauche	Impact
Aile avant gauche	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier avant	Peinture



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆☆

