



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**FIAT Doblo**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UFX

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



FIAT

|             |   |                   |                              |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| Modèle      | Doblo                                       | Boîte             | Manuelle                     |
| Carburant   | Diesel                                      | Date MEC          | 16-04-2024                   |
| 1ère main   | OUI   | Puissance Fiscale | 6 CV                         |
| KM compteur | 22 KM                                       | Origine véhicule  | WW Maroc                     |
| Finition    | Doblo III - Ph1 - 1.6 HDi Fantasia BVM 92ch | Carrosserie       | Ludospace / Utilitaire léger |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrans...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 0% Usure des plaquettes 0% Usure des disques 0%

Usure des amortisseurs 0%



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Commandes au volant 😊

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️

Carte grise au nom du vendeur ✔️

Usage du véhicule

Vitres latérales

Ecran

Conformité plaque constructeur

Présence 2e clé

Conforme

😊

😊

✔️

✔️

Etat du véhicule


Radar de recul

Main levée ou carte grise non barrée ✔️

Conforme

😊

## MAQUETTE



Pièce

Problème



## Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |       |
|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★★ |

