



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FIAT Ducato

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH000006J

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



FIAT

Modèle	Ducato	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	26-01-2018
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	9 CV
KM compteur	102484 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Ducato III - Ph2 - 2.3 Multijet 16v FT L1H1 Basic BVM 130ch	Carrosserie	Ludospace / Utilitaire léger

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	⊗	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✗

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	⊗	Sièges Arrières	⊗	Planches de bord	⊗
État rétroviseur intérieur	⊗	Panneaux de portes	⊗	Garniture du ciel de toit/pavillon	⊗
Plage arrière	⊗	Ceintures de sécurité	⊗	Usure des commandes	⊗
Frein à main	⊗				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	⊗	Qualité de l'huile	⊗	Qualité liquide de refroidissement	⊗
Présence de fumée à l'échappement	⊗	Sonorité du moteur	⊗	Bloc compteur (jauges, cadrans...)	⊗
Vibrations moteurs	⊗				

Essai Routier

Conditions de l'essai	⊗	Démarrage véhicule	⊗	Pédale d'embrayage	⊗
Passage de vitesses	⊗	Accélération	⊗	Vibrations mécaniques	⊗
Tenue de route	⊗	Présence de bruits	⊗	Présence d'odeurs	⊗
Freinage / Ralenti	⊗	Passage marche arrière	⊗		

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	0%
-----------------	-----	----------------------	-----	-------------------	----



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation



Commandes au volant



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Carte grise au nom du vendeur



Vitres latérales



Ecran



Etat du véhicule

Conforme

Radar de recul



Conformité plaque constructeur




Présence 2e clé



Main levée ou carte grise non barrée X

MAQUETTE



Pièce	Problème
Bouclier avant	Impact
Bas de caisse gauche	Impact
Porte arrière droite	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier arrière	
Bouclier arrière	
Phare arrière droit	Autre Défaut



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Esthétique extérieur	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Fonctionnement options	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
État moteur	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Essai routier	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆

