



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**HYUNDAI Accent**

Ville

FES

Référence De Véhicule

VEH00009RA

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



HYUNDAI

Modèle	Accent	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	04-06-2014
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	94070 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Accent II - Ph1 - 1.6 CRDI Confort DCT 136ch	Carrosserie	Citadine

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



### Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

### Etat extérieur

Voile de peinture	✅	Teinte de la voiture	😊	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😊	Sièges Arrières	😊	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

### Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	⊗
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

### Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	50%	Usure des disques	50%
Usure des amortisseurs	50%				



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée



Carte grise au nom du vendeur




Présence 2e clé



## MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Bouclier arrière	Rayure
Bouclier avant	Rayure
Bas de caisse droite	Impact
Toit	Peinture
Toit	Présence de rouille



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★☆

