



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

**Jeep**

**JEEP Grand Cherokee**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000UOI

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

# Jeep

JEEP

|             |   |                   |             |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Modèle      | Grand Cherokee  | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel  | Date MEC          | 16-02-2017  |
| 1ère main   | NON   | Puissance Fiscale | 12 CV       |
| KM compteur | 158917 KM   | Origine véhicule  | WW Maroc    |
| Finition    | Grand Cherokee IV - Ph2 - 3.0 V6 CRD Limited<br>8 BVA 250ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ❌ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✅ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |   |                        |   |                       |   |
|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| Conditions de l'essai | 😊 | Démarrage véhicule     | 😊 | Pédale d'embrayage    | 😊 |
| Passage de vitesses   | 😊 | Accélération           | 😊 | Vibrations mécaniques | 😊 |
| Tenue de route        | 😊 | Présence de bruits     | 😊 | Présence d'odeurs     | 😊 |
| Freinage / Ralenti    | 😊 | Passage marche arrière | 😊 |                       |   |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% |                      |     |                   |     |



## Conformité Kilométrage

|  |                   |          |                  |          |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|
|  | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|--|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |   |                  |   |                |   |
|---------------------|---|------------------|---|----------------|---|
| Climatisation       | 😊 | Vitres latérales | 😊 | Radar de recul | 😊 |
| Commandes au volant | 😊 | Ecran            | 😊 |                |   |

## Conformité administrative

|                                   |    |                                |    |                                      |    |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Conformité plaque immatriculation | ✔️ | Conformité plaque constructeur | ✔️ | Main levée ou carte grise non barrée | ✔️ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✔️ | Présence 2e clé                | ✔️ |                                      |    |

## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Aile avant droite    | Peinture |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Bouclier avant       | Rayure   |
| Bouclier arrière     | Rayure   |



## Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |        |
|------------------------|--------------------------|------------|--------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |

