



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



## LAND-ROVER Range Rover Sport

Ville CASABLANCA

Référence De Véhicule VEH0000U07

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



|             |                                       |                   |              |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Modèle      | Range Rover Sport                     | Boîte             | Automatique  |
| Carburant   | Diesel                                | Date MEC          | 01-01-2018   |
| 1ère main   | NON                                   | Puissance Fiscale | 12 CV        |
| KM compteur | 131581 KM                             | Origine véhicule  | Importé neuf |
| Finition    | Range Rover Sport II - Ph2 - 3.0 SDV6 | Carrosserie       | SUV / 4x4    |
|             | Autobiography Dynamic BVA 306ch       |                   |              |

LAND-ROVER

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

### Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrams...)

Vibrations moteurs

### Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

### Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 50%

Usure des amortisseurs 50%



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Partiel Usage du véhicule Conforme Etat du véhicule Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation 😊 Vitres latérales 😊 Radar de recul 😊

Commandes au volant 😊 Ecran 😊


## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✅ Conformité plaque constructeur ✅ Main levée ou carte grise non barrée ❌

Carte grise au nom du vendeur ❌ Présence 2e clé ❌

## MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



| Pièce              | Problème      |
|--------------------|---------------|
| Porte avant droite | Défaut aspect |
| Bouclier avant     | Rayure        |



## Synthés de l'expertise

|                        |                          |            |        |
|------------------------|--------------------------|------------|--------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| Essai routier          | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/> | Non évalué | ★★★★☆☆ |

