



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**MERCEDES-BENZ GLE**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000VA0

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



MERCEDES-BE  
N2

|             |                                                    |                   |             |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Modèle      | GLE                                                | Boîte             | Automatique |
| Carburant   | Diesel                                             | Date MEC          | 15-07-2021  |
| 1ère main   | NON                                                | Puissance Fiscale | 8 CV        |
| KM compteur | 46251 KM                                           | Origine véhicule  | -           |
| Finition    | GLE II - Ph1 - 300d AVANTGARDE 4MATIC<br>BVA 245ch | Carrosserie       | SUV / 4x4   |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

😊 Bon état
😬 État d'usure
😞 Mauvais état
⊗⊗ Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✗ | Teinte de la voiture    | 😊 | Etat capot                  | 😊 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✅ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😊 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |    |                        |    |                       |    |
|-----------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|
| Conditions de l'essai | ⊗⊗ | Démarrage véhicule     | ⊗⊗ | Pédale d'embrayage    | ⊗⊗ |
| Passage de vitesses   | ⊗⊗ | Accélération           | ⊗⊗ | Vibrations mécaniques | ⊗⊗ |
| Tenue de route        | ⊗⊗ | Présence de bruits     | ⊗⊗ | Présence d'odeurs     | ⊗⊗ |
| Freinage / Ralenti    | ⊗⊗ | Passage marche arrière | ⊗⊗ |                       |    |

### Consommables

|                        |      |                      |     |                   |     |
|------------------------|------|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 100% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50%  |                      |     |                   |     |



## Conformité Kilométrage


## Fonctionnement des options

|                     |   |                   |          |                  |          |
|---------------------|---|-------------------|----------|------------------|----------|
| Climatisation       | 😊 | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
| Commandes au volant | 😊 | Vitres latérales  | 😊        | Radar de recul   | 😊        |
|                     |   | Ecran             | 😊        |                  |          |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✗ | Conformité plaque constructeur | ✗ | Main levée ou carte grise non barrée | ✗ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✗ | Présence 2e clé                | ✗ |                                      |   |

## MAQUETTE



| Pièce              | Problème   |
|--------------------|------------|
| Bouclier avant     | Rayure     |
| Bouclier arrière   | Rayure     |
| Pneu arrière droit | Usure 100% |



## Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |       |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué | ☆☆☆☆☆ |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué | ★★★★★ |

