



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



OPEL Crossland X

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000QH4

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



OPEL

Modèle	Crossland X	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	05-05-2018
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	53476 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Crossland X I - Ph1 - 1.6 CDTi Dynamic BVM 120ch	Carrosserie	SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	⊗	Etat des traverses	⊗	Traces de corrosion	⊗
--------------------	---	--------------------	---	---------------------	---

Fixations des renforts	⊗
------------------------	---

Etat extérieur

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	⊗	Etat capot	⊗
-------------------	---	----------------------	---	------------	---

Pare-brise avant	⊗	Ouverture portes	⊗	Alignement des éléments	⊗
------------------	---	------------------	---	-------------------------	---

Etat male arrière	⊗	Etat pare-brise arrière	⊗	Conformité Serie vitres	⊗
-------------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---

Centrage des roues	⊗	Rétroviseurs	⊗	Etat des feux	⊗
--------------------	---	--------------	---	---------------	---

Présence de rouille	⊗	Etat des jantes	⊗	Présence du pneu de secours	✗
---------------------	---	-----------------	---	-----------------------------	---

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	⊗	Sièges Arrières	⊗	Planches de bord	⊗
---------------	---	-----------------	---	------------------	---

État rétroviseur intérieur	⊗	Panneaux de portes	⊗	Garniture du ciel de toit/pavillon	⊗
----------------------------	---	--------------------	---	------------------------------------	---

Plage arrière	⊗	Ceintures de sécurité	⊗	Usure des commandes	⊗
---------------	---	-----------------------	---	---------------------	---

Frein à main	⊗				
--------------	---	--	--	--	--

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	⊗	Qualité de l'huile	⊗	Qualité liquide de refroidissement	⊗
----------------------------	---	--------------------	---	------------------------------------	---

Présence de fumée à l'échappement	⊗	Sonorité du moteur	⊗	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	⊗
-----------------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------------	---

Vibrations moteurs	⊗
--------------------	---

Essai Routier

Conditions de l'essai	⊗	Démarrage véhicule	⊗	Pédale d'embrayage	⊗
-----------------------	---	--------------------	---	--------------------	---

Passage de vitesses	⊗	Accélération	⊗	Vibrations mécaniques	⊗
---------------------	---	--------------	---	-----------------------	---

Tenue de route	⊗	Présence de bruits	⊗	Présence d'odeurs	⊗
----------------	---	--------------------	---	-------------------	---

Freinage / Ralenti	⊗	Passage marche arrière	⊗		
--------------------	---	------------------------	---	--	--

Consommables



Conformité Kilométrage


Fonctionnement des options

Climatisation	⊗	Vitres latérales	⊗	Radar de recul	⊗
Commandes au volant	⊗	Ecran	⊗		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✗	Conformité plaque constructeur	✗	Main levée ou carte grise non barrée	✗
Carte grise au nom du vendeur	✗	Présence 2e clé	✗		

MAQUETTE



Pièce	Problème
-------	----------



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Esthétique extérieur	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Fonctionnement options	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
État moteur	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
Essai routier	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆
État consommable	☒	Non évalué	☆☆☆☆☆

