



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**PEUGEOT Bipper Tepee**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000TK6

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



PEUGEOT

Modèle	Bipper Tepee	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	08-03-2017
1ère main	NON	Puissance Fiscale	6 CV
KM compteur	85113 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Bipper Tepee I - Ph1 - 1.4 HDi Access BVM 70ch	Carrosserie	Ludospace / Utilitaire léger

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE

Bon état    
 État d'usure    
 Mauvais état    
 Non évalué

### Section Châssis

Etat des longerons		Etat des traverses		Traces de corrosion	
Fixations des renforts					

### Etat extérieur

Voile de peinture		Teinte de la voiture		Etat capot	
Pare-brise avant		Ouverture portes		Alignement des éléments	
Etat male arrière		Etat pare-brise arrière		Conformité Serie vitres	
Centrage des roues		Rétroviseurs		Etat des feux	
Présence de rouille		Etat des jantes		Présence du pneu de secours	

### Intérieur du véhicule

Sièges Avants		Sièges Arrières		Planches de bord	
État rétroviseur intérieur		Panneaux de portes		Garniture du ciel de toit/pavillon	
Plage arrière		Ceintures de sécurité		Usure des commandes	
Frein à main					

### Moteur

Souffle au bouchon d'huile		Qualité de l'huile		Qualité liquide de refroidissement	
Présence de fumée à l'échappement		Sonorité du moteur		Bloc compteur (jauges,cadrans...)	
Vibrations moteurs					

### Essai Routier

Conditions de l'essai		Démarrage véhicule		Pédale d'embrayage	
Passage de vitesses		Accélération		Vibrations mécaniques	
Tenue de route		Présence de bruits		Présence d'odeurs	
Freinage / Ralenti		Passage marche arrière			

### Consommables

Usure des pneus	25%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%				



## Conformité Kilométrage

## Fonctionnement des options

Climatisation ☺

Commandes au volant ☺

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✓

Carte grise au nom du vendeur ✓

Usage du véhicule

Vitres latérales ☺

Ecran ☺

Conforme

☺

☺

✓

✓

Etat du véhicule


Radar de recul ☺

Main levée ou carte grise non barrée ✓

Conforme

☺

## MAQUETTE



Pièce	Problème
Pare-brise	Autre Défaut
Phare arrière droit	Impact
Phare arrière gauche	Impact
Hayon	Rayure
Bouclier arrière	Rayure
Aile arrière gauche	Rayure
Aile arrière droite	Rayure
Bouclier avant	Peinture
Porte avant gauche	Rayure
Porte avant droite	Rayure
Rétroviseur extérieur droit	Impact



## Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Essai routier	<input checked="" type="checkbox"/>	Non évalué	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆

