



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



**SKODA Octavia**

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000PW8

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet [www.kifal.ma](http://www.kifal.ma)



# CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



SKODA

|             |                                                     |                   |            |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Modèle      | Octavia                                             | Boîte             | Manuelle   |
| Carburant   | Diesel                                              | Date MEC          | 10-01-2018 |
| 1ère main   | OUI                                                 | Puissance Fiscale | 8 CV       |
| KM compteur | 123415 KM                                           | Origine véhicule  | WW Maroc   |
| Finition    | Octavia III - Ph2 - 2.0 TDI Ambition Plus BVM 143ch | Carrosserie       | Berline    |

## EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

### Section Châssis

|                        |   |                    |   |                     |   |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|
| Etat des longerons     | 😊 | Etat des traverses | 😊 | Traces de corrosion | 😊 |
| Fixations des renforts | 😊 |                    |   |                     |   |

### Etat extérieur

|                     |   |                         |   |                             |   |
|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| Voile de peinture   | ✗ | Teinte de la voiture    | 😞 | Etat capot                  | 😞 |
| Pare-brise avant    | 😊 | Ouverture portes        | 😊 | Alignement des éléments     | 😊 |
| Etat male arrière   | 😊 | Etat pare-brise arrière | 😊 | Conformité Serie vitres     | 😊 |
| Centrage des roues  | 😊 | Rétroviseurs            | 😊 | Etat des feux               | 😊 |
| Présence de rouille | 😊 | Etat des jantes         | 😊 | Présence du pneu de secours | ✅ |

### Intérieur du véhicule

|                            |   |                       |   |                                    |   |
|----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| Sièges Avants              | 😊 | Sièges Arrières       | 😊 | Planches de bord                   | 😊 |
| État rétroviseur intérieur | 😊 | Panneaux de portes    | 😊 | Garniture du ciel de toit/pavillon | 😞 |
| Plage arrière              | 😊 | Ceintures de sécurité | 😊 | Usure des commandes                | 😊 |
| Frein à main               | 😊 |                       |   |                                    |   |

### Moteur

|                                   |   |                    |   |                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| Souffle au bouchon d'huile        | 😊 | Qualité de l'huile | 😊 | Qualité liquide de refroidissement | 😊 |
| Présence de fumée à l'échappement | 😊 | Sonorité du moteur | 😊 | Bloc compteur (jauges, cadrans...) | 😊 |
| Vibrations moteurs                | 😊 |                    |   |                                    |   |

### Essai Routier

|                       |   |                        |   |                       |   |
|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|
| Conditions de l'essai | 😞 | Démarrage véhicule     | 😞 | Pédale d'embrayage    | 😞 |
| Passage de vitesses   | 😞 | Accélération           | 😞 | Vibrations mécaniques | 😞 |
| Tenue de route        | 😞 | Présence de bruits     | 😞 | Présence d'odeurs     | 😞 |
| Freinage / Ralenti    | 😞 | Passage marche arrière | 😞 |                       |   |

### Consommables

|                        |     |                      |     |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 25% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 25% |                      |     |                   |     |



## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

## Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée




Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



## MAQUETTE



| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Bouclier avant       | Rayure   |
| Capot                | Rayure   |
| Aile avant gauche    | Impact   |
| Porte avant droite   | Impact   |
| Aile arrière droite  | Peinture |
| Bouclier arrière     | Rayure   |
| Hayon                | Impact   |
| Hayon                | Rayure   |
| Aile arrière gauche  | Rayure   |
| Porte arrière gauche | Rayure   |
| Porte avant gauche   | Rayure   |



Synthés de l'expertise

|                        |                                     |            |  |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| État Carrosserie       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Esthétique extérieur   | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Fonctionnement options | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| État moteur            | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |
| Essai routier          | <input checked="" type="checkbox"/> | Non évalué |  |
| État consommable       | <input type="checkbox"/>            | Non évalué |  |

