


KIFAL SERVICES





RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000NZT

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



Modèle S P90D
Carburant Electrique
1ère main NON
KM compteur 42352 KM

Finition S P90D I - Ph1 - S P90D PERFORMANCE 539 Carrosserie CH BVA 539ch

Boîte Automatique
Date MEC 31-12-2016
Puissance Fiscale 28 CV

Origine véhicule

Importé neuf

Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE


| Bon état | | État d'usure | Mauvais é | tat | ×× Non évalué | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----|------------------------------------|--|
| Section Châssis | | _ | | | | |
| Etat des longerons | - | Etat des traverses | (÷ | | Traces de corrosion | (i) |
| Fixations des renforts | (i) | | | | | |
| Etat extérieur | | | | | | |
| Voile de peinture | X | Teinte de la voiture | | | Etat capot | |
| Pare-brise avant | (i) | Ouverture portes | | 9 | Alignement des éléments | \odot |
| Etat male arrière | <u>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}\tilint{\text{\text{\text{\ti}}}\text{\text{\text{\texi</u> | Etat pare-brise arrière | e | 9 | Conformité Serie vitres | \odot |
| Centrage des roues | (i) | Rétroviseurs | | | Etat des feux | \odot |
| Présence de rouille | (i) | Etat des jantes | | 3 | Présence du pneu de secours | X |
| Intérieur du véhicule | | | | | | |
| Sièges Avants | (i) | Sièges Arrières | | | Planches de bord | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \tittt{\text{\texi}}\\ \tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\ti |
| État rétroviseur intérieur | (;) | Panneaux de portes | C. | | Garniture du ciel de toit/pavillon | |
| Plage arrière | (3) | Ceintures de sécurité | | | Usure des commandes | \odot |
| Frein à main | \(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texititt{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\titt{\text{\texi}\tittt{\texitit}}\\tit | * | ** | | 8 | |
| Moteur | | 1 | | ο. | | |
| Souffle au bouchon d'huile | (| Qualité de l'huile | I - A U & | × | Qualité liquide de refroidissement | <u>×</u> × |
| Présence de fumée à l'échappemen | t (×× | Sonorité du moteur | (× | × | Bloc compteur (jauges,cadrans) | $\stackrel{\sim}{(\times \times)}$ |
| Vibrations moteurs | $\stackrel{\times}{=}$ | | | | | |
| Essai Routier | | _ | | | | |
| Conditions de l'essai | <u>×</u> × | Démarrage véhicule | (× | × | Pédale d'embrayage | $\stackrel{\sim}{\times}$ |
| Passage de vitesses | $\stackrel{\times}{\times}$ | Accélération | (× | × | Vibrations mécaniques | $\stackrel{\times}{\times}$ |
| Tenue de route | $\stackrel{\times}{=}$ | Présence de bruits | (× | × | Présence d'odeurs | $\stackrel{\times}{=}$ |
| Freinage / Ralenti | $\stackrel{\times}{}_{\times}$ | Passage marche arri | ère | × | | |
| Consommables | | _ | | | | |
| Usure des pneus | 25% | Usure des plaquettes | 50 | 0% | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | | | | | |



Conformité Kilométrage

| Carnet Entretien N Fonctionnement des | lon disponible | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Climatisation Commandes au volant Conformité administr | erative | Vitres latérales Ecran | | Radar de recul | |
| Conformité plaque immatric Carte grise au nom du vend | | Conformité plaque constructeu | ır 🔗 🗙 | Main levée ou carte g | ırise non barrée 🗙 |

MAQUETTE



| Piéce | Probléme |
|---------------------|----------|
| Bouclier avant | Peinture |
| Aile avant gauche | Peinture |
| Aile arrière gauche | Peinture |
| Bouclier arrière | Peinture |
| Aile avant droite | Peinture |



Synthés de l'expertise

| État Carrosserie | | Non évalué | |
|------------------------|-------------------|------------|-----|
| Esthétique extérieur | | Non évalué | *** |
| Fonctionnement options | | Non évalué | *** |
| État moteur | | Non évalué | *** |
| Essai routier | \checkmark | Non évalué | |
| État consommable | $\overline{\Box}$ | Non évalué | |



