



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Arteon

Ville

AGADIR

Référence De Véhicule

VEH0000S45

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle Arleon
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 114886 KM
Finition Arleon I - Ph1 - 2.0 TDI Business BVR 150ch

Boîte Automatique
Date MEC 26-11-2018
Puissance Fiscale 8 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons



Fixations des renforts



Etat extérieur

Voile de peinture



Pare-brise avant



Etat male arrière



Centrage des roues



Présence de rouille



Intérieur du véhicule

Sièges Avants



État rétroviseur intérieur



Plage arrière



Frein à main



Moteur

Souffle au bouchon d'huile



Présence de fumée à l'échappement



Vibrations moteurs



Essai Routier

Conditions de l'essai



Passage de vitesses



Tenue de route



Freinage / Ralenti



Consommables

Usure des pneus

25%

Usure des amortisseurs

25%

Etat des traverses



Teinte de la voiture



Ouverture portes



Etat pare-brise arrière



Rétroviseurs



Etat des jantes



Sièges Arrières



Panneaux de portes



Ceintures de sécurité



Qualité de l'huile



Sonorité du moteur



Démarrage véhicule



Accélération



Présence de bruits



Passage marche arrière



Traces de corrosion



Etat capot



Alignement des éléments



Conformité Serie vitres



Etat des feux



Présence du pneu de secours



Planches de bord



Garniture du ciel de toit/pavillon



Usure des commandes



Qualité liquide de refroidissement



Bloc compteur (jauges,cadrams...)



Pédale d'embrayage



Vibrations mécaniques



Présence d'odeurs



Usure des disques

50%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien

Partiel

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation



Vitres latérales



Radar de recul



Commandes au volant



Ecran



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Conformité plaque constructeur



Main levée ou carte grise non barrée ✗


Carte grise au nom du vendeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile avant droite	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Capot	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	
Fonctionnement options	☐	Non évalué	
État moteur	☐	Non évalué	
Essai routier	☐	Non évalué	
État consommable	☐	Non évalué	

