



KIFAL SERVICES
Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Jetta

Ville AGADIR

Référence De Véhicule VEH0000UJ3

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle	Jetta	Boîte	Automatique
Carburant	Diesel	Date MEC	24-06-2020
1ère main	NON	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	80580 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Jetta II - Ph2 - 2.0 TDI White Edition DSG6 BVR	Carrosserie	Berline
	150ch		

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons Etat des traverses Traces de corrosion

Fixations des renforts

Etat extérieur

Voile de peinture Teinte de la voiture Etat capot

Pare-brise avant Ouverture portes Alignement des éléments

Etat male arrière Etat pare-brise arrière Conformité Serie vitres

Centrage des roues Rétroviseurs Etat des feux

Présence de rouille Etat des jantes Présence du pneu de secours

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Sièges Arrières Planches de bord

État rétroviseur intérieur Panneaux de portes Garniture du ciel de toit/pavillon

Plage arrière Ceintures de sécurité Usure des commandes

Frein à main

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Qualité de l'huile Qualité liquide de refroidissement

Présence de fumée à l'échappement Sonorité du moteur Bloc compteur (jauges,cadrans...)

Vibrations moteurs

Essai Routier

Conditions de l'essai Démarrage véhicule Pédale d'embrayage

Passage de vitesses Accélération Vibrations mécaniques

Tenue de route Présence de bruits Présence d'odeurs

Freinage / Ralenti Passage marche arrière

Consommables

Usure des pneus 50% Usure des plaquettes 50% Usure des disques 50%

Usure des amortisseurs 50%



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation ☺

Vitres latérales ☺

☺

Radar de recul ☺

☺

Commandes au volant ☺

Ecran ☺

☺

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✓

Conformité plaque constructeur ✓

✓


Main levée ou carte grise non barrée ✗

Carte grise au nom du vendeur ✓

Présence 2e clé ✓

✓

MAQUETTE



Pièce	Problème
Rétroviseur extérieur droit	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Aile avant gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Porte avant gauche	Peinture
Porte arrière gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Pneu avant droit	Usure 100%
Pneu avant gauche	Usure 100%



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★★★★★☆☆

