



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Passat

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000QNH

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle	Passat	Boîte	Manuelle
Carburant	Diesel	Date MEC	08-11-2013
1ère main	OUI	Puissance Fiscale	8 CV
KM compteur	178573 KM	Origine véhicule	WW Maroc
Finition	Passat VII - Ph1 - 2.0 TDI Confortline BVM 170ch	Carrosserie	Berline

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons	😊	Etat des traverses	😊	Traces de corrosion	😊
Fixations des renforts	😊				

Etat extérieur

Voile de peinture	✅	Teinte de la voiture	😞	Etat capot	😊
Pare-brise avant	😊	Ouverture portes	😊	Alignement des éléments	😊
Etat male arrière	😊	Etat pare-brise arrière	😊	Conformité Serie vitres	😊
Centrage des roues	😊	Rétroviseurs	😊	Etat des feux	😊
Présence de rouille	😊	Etat des jantes	😊	Présence du pneu de secours	✅

Intérieur du véhicule

Sièges Avants	😞	Sièges Arrières	😞	Planches de bord	😊
État rétroviseur intérieur	😊	Panneaux de portes	😊	Garniture du ciel de toit/pavillon	😊
Plage arrière	😊	Ceintures de sécurité	😊	Usure des commandes	😊
Frein à main	😊				

Moteur

Souffle au bouchon d'huile	😊	Qualité de l'huile	😊	Qualité liquide de refroidissement	😊
Présence de fumée à l'échappement	😊	Sonorité du moteur	😊	Bloc compteur (jauges,cadrams...)	😊
Vibrations moteurs	😊				

Essai Routier

Conditions de l'essai	😊	Démarrage véhicule	😊	Pédale d'embrayage	😊
Passage de vitesses	😊	Accélération	😊	Vibrations mécaniques	😊
Tenue de route	😊	Présence de bruits	😊	Présence d'odeurs	😊
Freinage / Ralenti	😊	Passage marche arrière	😊		

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%				



Conformité Kilométrage

Carnet Entretien Non disponible

Usage du véhicule

Conforme

Etat du véhicule

Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation 😊

Vitres latérales 😊

😊

Radar de recul

😊

Commandes au volant 😊

Ecran

😊

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation ✔️

Conformité plaque constructeur

✔️

Main levée ou carte grise non barrée ✔️


Carte grise au nom du vendeur ✔️

Présence 2e clé

✔️

MAQUETTE

Ce véhicule à un voile de peinture



Pièce	Problème
Pare-brise	Autre Défaut
Porte avant gauche	Rayure
Hayon	Rayure
Bouclier avant	Rayure



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ☆ ☆ ☆
Esthétique extérieur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Fonctionnement options	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
État moteur	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
Essai routier	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆
État consommable	<input type="checkbox"/>	Non évalué	★ ★ ★ ☆ ☆

