



KIFAL SERVICES

Achetez et vendez votre voiture d'occasion en toute tranquillité



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO



VOLKSWAGEN Touareg

Ville

CASABLANCA

Référence De Véhicule

VEH0000SAU

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0529058892, ou accéder à notre site internet www.kifal.ma



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE



VOLKSWAGEN

Modèle Touareg
Carburant Diesel
1ère main NON
KM compteur 159555 KM
Finition Touareg III - Ph1 - 3.0 V6 TDI ELEGANCE
BVA 259ch

Boîte Automatique
Date MEC 27-12-2018
Puissance Fiscale 12 CV
Origine véhicule WW Maroc
Carrosserie SUV / 4x4

EXPERTISE MÉCANIQUES ET MOTEUR DU VÉHICULE



Bon état



État d'usure



Mauvais état



Non évalué

Section Châssis

Etat des longerons



Fixations des renforts



Etat extérieur

Voile de peinture



Pare-brise avant



Etat male arrière



Centrage des roues



Présence de rouille



Intérieur du véhicule

Sièges Avants



État rétroviseur intérieur



Plage arrière



Frein à main



Moteur

Souffle au bouchon d'huile



Présence de fumée à l'échappement



Vibrations moteurs



Essai Routier

Conditions de l'essai



Passage de vitesses



Tenue de route



Freinage / Ralenti



Consommables

Usure des pneus 50%

Usure des amortisseurs 25%

Etat des traverses



Teinte de la voiture



Ouverture portes



Etat pare-brise arrière



Rétroviseurs



Etat des jantes



Traces de corrosion



Etat capot



Alignement des éléments



Conformité Serie vitres



Etat des feux



Présence du pneu de secours



Sièges Arrières



Panneaux de portes



Ceintures de sécurité



Planches de bord



Garniture du ciel de toit/pavillon



Usure des commandes



Qualité de l'huile



Sonorité du moteur



Qualité liquide de refroidissement



Bloc compteur (jauges, cadrans...)



Démarrage véhicule



Accélération



Présence de bruits



Passage marche arrière



Pédale d'embrayage



Vibrations mécaniques



Présence d'odeurs



Usure des plaquettes 25%

Usure des disques 25%



Conformité Kilométrage

Fonctionnement des options

Climatisation



Commandes au volant



Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation



Carte grise au nom du vendeur



Usage du véhicule

Vitres latérales

Ecran

Conforme



Etat du véhicule

Radar de recul

Conforme



Main levée ou carte grise non barrée




Conformité plaque constructeur



Présence 2e clé



MAQUETTE



Pièce	Problème
Aile avant gauche	Peinture
Aile arrière gauche	Peinture
Bouclier arrière	Peinture
Aile arrière droite	Peinture
Porte arrière droite	Peinture
Porte avant droite	Peinture
Aile avant droite	Peinture
Bouclier avant	Peinture



Synthés de l'expertise

État Carrosserie	☐	Non évalué	
Esthétique extérieur	☐	Non évalué	
Fonctionnement options	☐	Non évalué	
État moteur	☐	Non évalué	
Essai routier	☐	Non évalué	
État consommable	☐	Non évalué	

