



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## ALFA ROMEO Stelvio



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH0000WOP

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

### SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| État Carrosserie       | ★★★★☆☆ |
| Esthétique extérieur   | ★★★★☆☆ |
| Fonctionnement options | ★★★★☆☆ |
| État moteur            | ★★★★☆☆ |
| Essai routier          | ★★★★☆  |
| État consommable       | ★★★★☆  |



Section Châssis

|                        |          |                    |          |                     |          |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons     | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état |                    |          |                     |          |

Etat extérieur

|                     |       |                         |       |                             |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Voile de peinture   | ✓     | Teinte de la voiture    | Usure | Etat capot                  | Usure |
| Pare-brise avant    | Usure | Ouverture portes        | Usure | Alignement des éléments     | Usure |
| Etat male arrière   | Usure | Etat pare-brise arrière | Usure | Conformité Serie vitres     | Usure |
| Centrage des roues  | Usure | Rétroviseurs            | Usure | Etat des feux               | Usure |
| Présence de rouille | Usure | Etat des jantes         | Usure | Présence du pneu de secours | ✓     |

Intérieur du véhicule

|                            |          |                       |          |                                    |          |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants              | Bon état | Sièges Arrières       | Bon état | Planches de bord                   | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes    | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière              | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes                | Bon état |
| Frein à main               | Bon état |                       |          |                                    |          |

Moteur

|                                   |       |                    |       |                                    |       |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Souffle au bouchon d'huile        | Usure | Qualité de l'huile | Usure | Qualité liquide de refroidissement | Usure |
| Présence de fumée à l'échappement | Usure | Sonorité du moteur | Usure | Bloc compteur (jauges,cadrams...)  | Usure |
| Vibrations moteurs                | Usure |                    |       |                                    |       |

Essai Routier

|                       |          |                    |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Conditions de l'essai | Bon état | Démarrage véhicule | Bon état | Pédale d'embrayage | Bon état |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|



|                     |          |                        |          |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Passage de vitesses | Bon état | Accélération           | Bon état | Vibrations mécaniques | Bon état |
| Tenue de route      | Bon état | Présence de bruits     | Bon état | Présence d'odeurs     | Bon état |
| Freinage / Ralenti  | Bon état | Passage marche arrière | Bon état |                       |          |

## Consommables

|                        |     |                      |          |                   |     |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus        | 25% | Usure des plaquettes | 25%      | Usure des disques | 25% |
| Usure des amortisseurs | 25% | Etat de batterie     | Bon état |                   |     |

## Conformité Kilométrage

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|-------------------|----------|------------------|----------|


## Fonctionnement des options

|                     |       |                  |       |                |       |
|---------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| Climatisation       | Usure | Vitres latérales | Usure | Radar de recul | Usure |
| Commandes au volant | Usure | Ecran            | Usure |                |       |

## Conformité administrative

|                                   |   |                                |   |                                      |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur     | ✓ | Présence 2e clé                | ✓ |                                      |   |

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

Toit  
(Rayure)



### Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

| Pièce                | Problème |
|----------------------|----------|
| Bouclier avant       | Peinture |
| Aile avant droite    | Peinture |
| Aile avant gauche    | Peinture |
| Porte avant gauche   | Peinture |
| Porte arrière gauche | Peinture |
| Aile arrière gauche  | Peinture |
| Bouclier arrière     | Peinture |
| Aile arrière droite  | Peinture |
| Porte arrière droite | Peinture |
| Porte avant droite   | Peinture |
| Bouclier arrière     | Rayure   |