RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES

Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

FIAT 500

Ville : MARRAKECH **Référence De Véhicule :** VEH00010XU

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet https://kifal-auto.ma.

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★★★☆☆
Esthétique extérieur	★★★☆☆
Fonctionnement options	★★★★☆
État moteur	★★★★☆
Essai routier	☆☆☆☆☆
État consommable	★★★★☆

Section Châssis

Etat des longerons: Bon état	Etat des traverses: Usure	Traces de corrosion: Bon état
Fixations des renforts: Bon état		

Etat extérieur

Voile de peinture: ☒	Teinte de la voiture: Usure	Etat capot: Usure
Pare-brise avant: Bon état	Ouverture portes: Bon état	Alignement des éléments: Usure
Etat male arrière: Bon état	Etat pare-brise arrière: Bon état	Conformité Serie vitres: Bon état
Centrage des roues: Bon état	Rétroviseurs: Bon état	Etat des feux: Usure
Présence de rouille: Bon état	Etat des jantes: Bon état	Présence du pneu de secours: ✓

Intérieur du véhicule

Sièges Avants: Bon état	Sièges Arrières: Bon état	Planches de bord: Bon état
État rétroviseur intérieur: Bon état	Panneaux de portes: Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon: Bon état
Plage arrière: Bon état	Ceintures de sécurité: Bon état	Usure des commandes: Bon état
Frein à main: Bon état		

Moteur

Souffle au bouchon d'huile: Bon état	Qualité de l'huile: Usure	Qualité liquide de refroidissement: Bon état
Présence de fumée à l'échappement: Bon état	Sonorité du moteur: Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...): Bon état
Vibrations moteurs: Bon état		

Essai Routier

Conditions de l'essai: Non évalué	Démarrage véhicule: Bon état	Pédale d'embrayage: Non évalué

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT

Passage de vitesses	Non évalué	Accélération	Non évalué	Vibrations mécaniques	Non évalué
Tenue de route	Non évalué	Présence de bruits	Non évalué	Présence d'odeurs	Non évalué
Freinage / Ralenti	Non évalué	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	75%	Usure des plaquettes	75%	Usure des disques	75%
Usure des amortisseurs	75%	Etat de batterie	Bon état		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme

Fonctionnement des options

Climatisation	Usure	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE



USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT

Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Hayon
(Rayure)

Aile arrière gauche
(Rayure)

Bouclier avant
(Rayure)

Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Piéce	Probléme
Capot	Peinture
Bouclier avant	Peinture
Toit	Rayure

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT