



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérfié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

MERCEDES-BENZ Classe C



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH00012NI

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

| | |
|------------------------|-------|
| État Carrosserie | ★★★★☆ |
| Esthétique extérieur | ★★★★☆ |
| Fonctionnement options | ★★★★☆ |
| État moteur | ★★★★☆ |
| Essai routier | ☆☆☆☆ |
| État consommable | ★★★★☆ |



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Etat des longerons | Bon état | Etat des traverses | Bon état | Traces de corrosion | Bon état |
| Fixations des renforts | Bon état | | | | |

Etat extérieur

| | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Voile de peinture | ✓ | Teinte de la voiture | Bon état | Etat capot | Bon état |
| Pare-brise avant | Bon état | Ouverture portes | Bon état | Alignement des éléments | Bon état |
| Etat male arrière | Bon état | Etat pare-brise arrière | Bon état | Conformité Serie vitres | Bon état |
| Centrage des roues | Bon état | Rétroviseurs | Bon état | Etat des feux | Bon état |
| Présence de rouille | Bon état | Etat des jantes | Bon état | Présence du pneu de secours | ✓ |

Intérieur du véhicule

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Sièges Avants | Bon état | Sièges Arrières | Bon état | Planches de bord | Bon état |
| État rétroviseur intérieur | Bon état | Panneaux de portes | Bon état | Garniture du ciel de toit/pavillon | Bon état |
| Plage arrière | Bon état | Ceintures de sécurité | Bon état | Usure des commandes | Bon état |
| Frein à main | Bon état | | | | |

Moteur

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Souffle au bouchon d'huile | Bon état | Qualité de l'huile | Bon état | Qualité liquide de refroidissement | Bon état |
| Présence de fumée à l'échappement | Bon état | Sonorité du moteur | Bon état | Bloc compteur (jauges,cadans...) | Bon état |
| Vibrations moteurs | Bon état | | | | |

Essai Routier

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Conditions de l'essai | Non évalué | Démarrage véhicule | Non évalué | Pédale d'embrayage | Non évalué |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|



| | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Passage de vitesses | Non évalué | Accélération | Non évalué | Vibrations mécaniques | Non évalué |
| Tenue de route | Non évalué | Présence de bruits | Non évalué | Présence d'odeurs | Non évalué |
| Freinage / Ralenti | Non évalué | Passage marche arrière | Non évalué | | |

Consommables

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------------|----------|-------------------|-----|
| Usure des pneus | 25% | Usure des plaquettes | 50% | Usure des disques | 50% |
| Usure des amortisseurs | 50% | Etat de batterie | Bon état | | |

Conformité Kilométrage

| | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Carnet Entretien | Partiel | Usage du véhicule | Conforme | Etat du véhicule | Conforme |
|------------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------|


Fonctionnement des options

| | | | | | |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| Climatisation | Bon état | Vitres latérales | Bon état | Radar de recul | Bon état |
| Commandes au volant | Bon état | Ecran | Bon état | | |

Conformité administrative

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Conformité plaque immatriculation | ✓ | Conformité plaque constructeur | ✓ | Main levée ou carte grise non barrée | ✓ |
| Carte grise au nom du vendeur | ✓ | Présence 2e clé | ✗ | | |

MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
 KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma