



RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

MERCEDES-BENZ GLA



Ville : CASABLANCA

Référence De Véhicule : VEH00011A4

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. Le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

SYNTHÉS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	★★★★☆
Esthétique extérieur	★★★★☆
Fonctionnement options	★★★★☆
État moteur	★★★★☆
Essai routier	★★★★☆
État consommable	★★★★☆



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma

Section Châssis

Etat des longerons Bon état Etat des traverses Bon état Traces de corrosion Bon état

Fixations des renforts Bon état

Etat extérieur

Voile de peinture ✘ Teinte de la voiture Usure Etat capot Bon état

Pare-brise avant Bon état Ouverture portes Bon état Alignement des éléments Bon état

Etat male arrière Bon état Etat pare-brise arrière Bon état Conformité Serie vitres Bon état

Centrage des roues Bon état Rétroviseurs Bon état Etat des feux Bon état

Présence de rouille Bon état Etat des jantes Bon état Présence du pneu de secours ✘

Intérieur du véhicule

Sièges Avants Bon état Sièges Arrières Bon état Planches de bord Bon état

État rétroviseur intérieur Bon état Panneaux de portes Bon état Garniture du ciel de toit/pavillon Bon état

Plage arrière Bon état Ceintures de sécurité Bon état Usure des commandes Bon état

Frein à main Bon état

Moteur

Souffle au bouchon d'huile Bon état Qualité de l'huile Bon état Qualité liquide de refroidissement Bon état

Présence de fumée à l'échappement Bon état Sonorité du moteur Bon état Bloc compteur (jauges,cadran...) Bon état

Vibrations moteurs Bon état

Essai Routier

Conditions de l'essai Bon état Démarrage véhicule Bon état Pédale d'embrayage Bon état



Passage de vitesses	Bon état	Accélération	Bon état	Vibrations mécaniques	Bon état
Tenue de route	Bon état	Présence de bruits	Bon état	Présence d'odeurs	Bon état
Freinage / Ralenti	Bon état	Passage marche arrière	Bon état		

Consommables

Usure des pneus	50%	Usure des plaquettes	25%	Usure des disques	25%
Usure des amortisseurs	25%	Etat de batterie	Bon état		

Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	Non disponible	Usage du véhicule	Conforme	Etat du véhicule	Conforme
------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------

Fonctionnement des options


Climatisation	Bon état	Vitres latérales	Bon état	Radar de recul	Bon état
Commandes au volant	Bon état	Ecran	Bon état		

Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	✓	Conformité plaque constructeur	✓	Main levée ou carte grise non barrée	✓
Carte grise au nom du vendeur	✓	Présence 2e clé	✓		

MAQUETTE

USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Coté conducteur

Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



Bouclier avant
(Rayure)



Bouclier arrière
(Rayure)



USAGE PARTICULIER UNIQUEMENT



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire
KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma