



# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

Vérifié par KIFAL SERVICES



Véhicule vérifié par KIFAL AUTO

## VOLKSWAGEN Touareg



Ville : MARRAKECH

Référence De Véhicule : VEH00010LC

Le présent rapport expose les résultats d'une expertise automobile effectuée par un expert KIFAL. le véhicule est contrôlé sur +150 points et suit un processus de sélection très strict répondant à des critères administratifs ou mécaniques. Kifal s'engage, à ne pas divulguer, ni à communiquer à quiconque tout ou partie des informations du propriétaire du véhicule.

Ce rapport est délivré à titre informatif pour un usage privé. Il ne constitue pas un document officiel pour l'octroi d'un financement et ne doit pas être transmis à un établissement bancaire.

Pour plus d'informations sur le véhicule, veuillez contacter notre service commercial au 0522112727, ou accéder à notre site internet <https://kifal-auto.ma>.

### SYNTHÈS DE L'EXPERTISE

État Carrosserie	
Esthétique extérieur	
Fonctionnement options	
État moteur	
Essai routier	
État consommable	



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
KIFAL SERVICES - Email: [contact@kifal-auto.ma](mailto:contact@kifal-auto.ma) - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : [www.kifal-auto.ma](http://www.kifal-auto.ma)

**Section Châssis**

Etat des longerons	Bon état	Etat des traverses	Usure	Traces de corrosion	Bon état
Fixations des renforts	Bon état				

**Etat extérieur**

Voile de peinture	✗	Teinte de la voiture	Usure	Etat capot	Bon état
Pare-brise avant	Bon état	Ouverture portes	Bon état	Alignement des éléments	Bon état
Etat male arrière	Bon état	Etat pare-brise arrière	Bon état	Conformité Serie vitres	Bon état
Centrage des roues	Bon état	Rétroviseurs	Bon état	Etat des feux	Bon état
Présence de rouille	Bon état	Etat des jantes	Bon état	Présence du pneu de secours	✓

**Intérieur du véhicule**

Sièges Avants	Usure	Sièges Arrières	Bon état	Planches de bord	Bon état
État rétroviseur intérieur	Bon état	Panneaux de portes	Bon état	Garniture du ciel de toit/pavillon	Bon état
Plage arrière	Bon état	Ceintures de sécurité	Bon état	Usure des commandes	Bon état
Frein à main	Bon état				

**Moteur**

Souffle au bouchon d'huile	Bon état	Qualité de l'huile	Bon état	Qualité liquide de refroidissement	Bon état
Présence de fumée à l'échappement	Bon état	Sonorité du moteur	Bon état	Bloc compteur (jauges,cadrans...)	Bon état
Vibrations moteurs	Bon état				

**Essai Routier**

Conditions de l'essai	Bon état	Démarrage véhicule	Bon état	Pédale d'embrayage	Non évalué
-----------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	------------



Passage de vitesses	<span>Bon état</span>	Accélération	<span>Bon état</span>	Vibrations mécaniques	<span>Bon état</span>
Tenue de route	<span>Bon état</span>	Présence de bruits	<span>Bon état</span>	Présence d'odeurs	<span>Bon état</span>
Freinage / Ralenti	<span>Bon état</span>	Passage marche arrière	<span>Bon état</span>		

## Consommables

Usure des pneus	<span>75%</span>	Usure des plaquettes	<span>75%</span>	Usure des disques	<span>75%</span>
Usure des amortisseurs	<span>75%</span>	Etat de batterie	<span>Bon état</span>		

## Conformité Kilométrage

Carnet Entretien	<span>Non disponible</span>	Usage du véhicule	<span>Conforme</span>	Etat du véhicule	<span>Conforme</span>
------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------------


## Fonctionnement des options

Climatisation	<span>Bon état</span>	Vitres latérales	<span>Bon état</span>	Radar de recul	<span>Bon état</span>
Commandes au volant	<span>Bon état</span>	Ecran	<span>Bon état</span>		

## Conformité administrative

Conformité plaque immatriculation	<span>✓</span>	Conformité plaque constructeur	<span>✓</span>	Main levée ou carte grise non barrée	<span>✓</span>
Carte grise au nom du vendeur	<span>✓</span>	Présence 2e clé	<span>✓</span>		

## MAQUETTE



Ce rapport est formulé et remis exclusivement par KIFAL AUTO et non valable pour demande de crédit ou dossier bancaire  
 KIFAL SERVICES - Email: contact@kifal-auto.ma - Tél : 05 22 11 27 27 - Site : www.kifal-auto.ma



Porte arrière gauche  
(Rayure)



Aile arrière gauche  
(Rayure)



Bouclier arrière  
(Rayure)



Aile avant droite  
(Rayure)



Bouclier avant  
(Rayure)



#### Synthèse des autres Problèmes Techniques Non Illustrés

Pièce	Problème
Aile avant droite	Peinture